

別添1 点検結果一覧表

【鷹栖小学校】

番号	路線名	箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	10線道路	10線9号交差点	横断方向に信号機なし。(H28)	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】	鷹栖町	実施済み
2	南1条1号道路	ナンタラモッチ交差点	市街地で道路が狭い。児童クラブへ下校する児童が多い。(H28)	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】 注意看板設置 ゾーン30区域指定	鷹栖町 鷹栖町 警察・鷹栖町	実施済み 実施済み 実施済み
3	9線道路	9線8号交差点	一時停止違反あり。(H28)	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】	鷹栖町	実施済み

【北野小学校】

番号	路線名	箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	旭川幌加内線		速度超過、交差点事故履歴あり。登下校児童多い。(H28) 交差点事故あり。(R1:10線) 交差点事故あり。(R2:10線) 路外転落事故あり。(R2:道道旭川幌加内線) 交差点事故あり。(R3:10線) 路外転落事故あり。(R4:道道旭川幌加内線) 交差点事故あり。(R4:11線)	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】 スクールゾーン標示の新設・更新 除雪方法の変更による歩車道分離【冬期】 交通安全施設の設置(11線) 交通安全施設の設置(10線) 交通安全施設の設置(小学校前)	鷹栖町 鷹栖町 北海道 北海道・鷹栖町 北海道・鷹栖町 北海道・鷹栖町	実施済み 実施済み 実施済み 実施済み 実施済み 実施済み
2	北野3条道路	旭川幌加内線との交差点	視認性が悪い。一時停止違反あり。(H28)	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】	鷹栖町	実施済み
3	10線道路	カンタラモッチ前交差点	カーブで見通しが悪い。信号機なし。(H28)	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】	鷹栖町	実施済み