

別添1 点検結果一覧表

【鷹栖小学校】

番号	路線名	箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	10線道路	10線9号交差点	横断方向に信号機なし。	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】	鷹栖町	
2	南1条1号道路	ナンタラモッチ 交差点	市街地で道路が狭い。児童クラブへ下校する児童が多い。	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】 注意看板設置 ゾーン30要望	鷹栖町 鷹栖町 警察・鷹栖町	実施済み
3	9線道路	9線8号交差点	一時停止違反あり。	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】	鷹栖町	

【北野小学校】

番号	路線名	箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
1	旭川幌加内線	鷹栖橋から 北野小学校	速度超過、交差点事故履歴あり。登下校児童多い。	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】 スクールゾーン標示の新設・更新 除雪方法の変更による歩車道分離【冬期】 交通安全施設の設置検討	鷹栖町 鷹栖町 北海道 北海道・鷹栖町	H29.4.6実施 実施済み 実施済み
2	北野3条道路	旭川幌加内線 との交差点	視認性が悪い。一時停止違反あり。	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】	鷹栖町	
3	10線道路	カンタラモッチ前 交差点	カーブで見通しが悪い。信号機なし。	交通安全指導と街頭啓発【随時実施】	鷹栖町	